

	Gebiet/Strasse	Widerstand - Nr.	Sicherheit	Direktheit	Attraktivität	Komfort	Zusammenhang	Problem	Fussverkehr	Velo	Behinderte	Andere / Kinder	Foto	Bemerkungen	Priorität	Antrag	Zuständigkeit
P	Wiesenstrasse	4	x		x		x	Orientierung			X			Fehlende Orientierungsmöglichkeit für Sehbehinderte. Bereich	mittel	Für die Wiesenstrasse ist die Ausarbeitung eines	
P	Wiesenstrasse	5	x	x	x		x	Netzlücke	X					Geeignete Fussverkehrsverbindung fehlt		Siehe Nr. 3.	
P	Wiesenstrasse	6	x			x		Punktuellder Mangel		X				Regenwasser-Sammler zu tief liegend	mittel	Sanierung vornehmen. Antrag i.R. Strassenunterhalt. Ausführung Budget	
DG	Wiesenstrasse	7	x		x			Sicherheit	x	x				Hauseingänge, Ausfahrten direkt auf Fahrbahn, schlechte			
DG	Wiesenstrasse	8	x					Querungen	x					Verbindung fehlt			
P	Wiesenstrasse	9	x		x			Abmessungen	X					Zu enger, auslaufender Gehweg, exponierter "Warteraum"	mittel	Siehe Nr. 7 und 8. Sanierung mit Migros-Projekt.	
P	Wiesenstrasse	10	x		x	x		Punktuellder Mangel		X				Zu hoher Trottoirabsatz für Veloüberfahrt	hoch	Sanierung mit Migros-Projekt.	
P	Wiesenstrasse	11	x		x	x	x	Trottoirabsenkung	x					Fehlende Absenkung Trottoirrandstein	hoch	Sanierung vornehmen. Auftrag i.R. Strassenunterhalt. Ausführung Budget 2002 möglich.	
P	Wiesenstrasse	12	x		x	x		Abmessungen	x			x		Gehweg zu schmal. Neu erstellt !	tief/ keine	Ausführung i.R. Entwidmung Wiesenstrasse. Trottoirbreite 1.50 m entspricht Breite der anschliessenden Trottoirs. Keine Intervention	
DG	Wiesenstrasse	13	x	x				Querungen	x		x	x		Querungshilfe fehlt			
	Winkelsträsschen	1	x			x		Trottoirabsenkung	x		x	x		Randsteine sind zuwenig abgeschrägt			
	Zeieweg	1	x			x		Punktuellder Mangel	x	x	x			Büsche breit, unübersichtlich			
	Zeieweg	2	x			x		Punktuellder Mangel	x	x	x			Grosser Busch			
	Zeieweg	3				x		Trottoirrand	x		x			Fehlende Absenkung			
	Zeieweg	4	x		x			Netzlücke	x		x			Fehlendes Trottoir			
	Zeieweg	4	x		x			MIV-Einfluss	x		x			Gefährdung Fussgänger durch Autos, da Trottoir fehlt			